



VERESK


МЕБЕЛЬНАЯ ФАБРИКА

Инструкция по сборке
Шкаф-кровать 1600
Серия «Монтана»
1732x500x2244







Инструмент (в комплект не входит)



Дрель



Молоток



Отвертка плоская

Сборку изделия производить на ровном полу, застеленном материалом, предотвращающим порчу деталей, и согласно данной инструкции.

Перед сборкой изделия необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией, проверить в соответствии с настоящей инструкцией количество деталей и фурнитуры, определить положение деталей в изделии по схеме сборки.

Детали необходимо закреплятьочно, не допуская их качания. При сборке следует избегать неосторожных ударов и излишних усилий.

Настоятельно рекомендуем доверить сборку изделия профессиональным сборщикам мебели.

Сохранность и долговечность мебели зависят от эксплуатации и ухода за ней.

1. Не рекомендуется:

- устанавливать изделия вблизи отопительных приборов;
- содержать изделия в сырых не отапливаемых помещениях;
- ставить на поверхности полок, горизонтальных щитов горячие предметы;
- оставлять без надобности двери открытыми, ящики выдвинутыми.

2. Необходимо:

- лицевые поверхности беречь от механических повреждений, т.к. их ремонт в домашних условиях почти невозможен;
 - предохранять изделия от попадания на них кислот, щелочей, различных растворителей; облитое место следует немедленно вытереть сухой мягкой тканью;
- протирать изделия мягкой, сухой тканью; при этом допускается использование только специальных составов для ухода за мебелью.

Внимание!

В связи с постоянным совершенствованием и модернизацией продукции предприятие оставляет за собой права вносить изменения в конструкцию без предварительного оповещения.


За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке и хранении предприятие-изготовитель ответственности не несет.

В случае обнаружения производственных дефектов или недостачи элементов следует обращаться по месту приобретения мебели.



















Перечень деталей

| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|------------------|--------|-------|--------|
| 1 | Фасад левый | 1 | 2109 | 845 |
| 2 | Фасад правый | 1 | 2109 | 845 |
| 3 | Бок шкафа левый | 1 | 2212 | 480 |
| 4 | Бок шкафа правый | 1 | 2212 | 480 |
| 5 | Ребро жёсткости | 1 | 600 | 1698 |
| 6 | Крыша | 1 | 1732 | 500 |
| 7 | Дно | 1 | 1732 | 481 |
| 8 | Ребро жёсткости | 1 | 300 | 1698 |
| 9 | Ребро жёсткости | 1 | 250 | 1698 |

| Поз. | Наименование | Кол-во | Длина | Ширина |
|------|-----------------------|--------|-------|--------|
| 10 | Горизонталь изголовья | 1 | 1644 | 200 |
| 11 | Горизонталь средняя | 1 | 1644 | 200 |
| 12 | Горизонталь изножье | 1 | 1644 | 200 |
| 13 | Цоколь | 1 | 80 | 1698 |
| 14 | Планка упор | 1 | 1698 | 60 |
| 15 | Царга левая | 1 | 2044 | 180 |
| 16 | Царга правая | 1 | 2044 | 180 |
| 17 | Изножье | 1 | 1600 | 180 |
| 18 | Изголовье | 1 | 1600 | 180 |
| 19 | Ребро жёсткости | 1 | 2000 | 80 |






Фурнитура



| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |
| 20 <u>Винт М6х35</u> | 21 <u>Винт М8х25</u> | 22 <u>Гайка М6</u> | 23 <u>Гайка М8</u> | 24 <u>Винт мебельный М4х25</u> | 25 <u>Винт потай М6х16</u> |
|  |  |  |  |  |  |
| 26 <u>Демфер 26/8</u> | 27 <u>Ремень кроватный</u> | 28 <u>Евровинт 7х50</u> | 29 <u>Евровинт 7х70</u> | 30 <u>Заглушка для эксцентрика</u> | 31 <u>Заглушка самоклеющаяся</u> |
|  |  |  |  |  |  |
| 32 <u>Ключ зиг-заг к шестиграннику</u> | 33 <u>Кронштейн угловой стяжки</u> | 34 <u>Мебельный навес</u> | 35 <u>Подкладка фетр</u> | 36 <u>Ручка</u> | 37 <u>Саморез 3,5х16</u> |
|  |  |  |  |  |  |
| 38 <u>Саморез 3,5х30</u> | 39 <u>Стяжка межсекционная 16</u> | 40 <u>Стяжка межсекционная 32</u> | 41 <u>Гайка футерка М6</u> | 42 <u>Шайба под винт D4 мм. прозрачная</u> | 43 <u>Шкант бук</u> |
|  |  |  |  |  |  |
| 44 <u>Шток эксцентрика</u> | 45 <u>Эксцентрик</u> | 46 <u>Лента-щётка</u> | 47 <u>Скоба</u> | 48 <u>Механизм шкаф-кровать</u> | 49 <u>Газ-лифт 2000Н</u> |
|  | | |  |  | |
| 50 <u>Ортопедическое основание</u> | | | 51 <u>Винт мебельный М4х23</u> | 52 <u>Металлическая пластина</u> | |

ВАЖНО : Перед уст-
новкой газлифтов корпус
Шкаф-кровати в обязательном
порядке надежно прикрепить
к капитальной стене помеще-
ния анкерными крепежами
(в комплект не входят). Перед
этим корпус шкафа выровнять
по вертикали и горизонтали, в
противном случае возможны
перекосы фасадов изделия.



Для крепления к стене в
комплект изделия входят уни-
версальные мебельные
навесы (34).

1**2****3**

4









5



Закрепить «ножки» механизма открывания шкаф-кровати (48) при помощи межсекционной стяжки (39).


6




7**8****9**

Стрелка должна указывать на входящий шток!


10




11



12




13





Установка Ленты-щётки


На ребро упорной планки (14) наклеить Ленту-щётку (46).
Снимается край защитной пленки с клеящей стороны ленты,
и начиная с верхнего левого края, постепенно снимая остальную
часть защитной пленки, наклеить Ленту-щётку до самого конца.



14.1



14.2




Механизм для шкаф-кровати (48) прикручивается к Царгам (15,16) при помощи винтов (20) сквозь металлическую пластину (52) и закручиваются с обратной стороны гайками (22). Рисунок 1


Снизу, механизм шкаф-кровати (48) крепится к Царгам (15,16) при помощи крепежа (1a, 2a). Рисунок 1

Металлическая пластина (52) прикрепляется к царгам (15,16) при помощи крепежа (2a). Рисунок 2


15



Установка мебельного навеса



Также на ребрах жёсткости (8, 5) присутствуют отверстия через который шкаф кровать можно прекрепить к стене при помощи анкер болтов (в комплект не входят).



Опрокидывание мебели может привести к серьёзным телесным повреждениям. Рекомендуем зафиксировать изделие к стене при помощи мебельного навеса (34) для предотвращения его опрокидывания.


Материалы стен различаются, поэтому крепежные средства не прилагаются. Используйте крепежные средства, подходящие для материала стен в Вашем доме. Для выбора крепежных средств обратитесь в специализированный магазин.

16

Приподнять кровать от пола на 15-20 градусов так, чтобы отверстия в проушинах газлифта (58) (стянутого хомутом) совпали с резьбовыми шпильками на посадочных местах механизма. Надеть газлифты на шпильки до упора.


НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ СНИМАТЬ ХОМУТЫ с газлифтов, вплоть до их полного жесткого закрепления на посадочных местах! Газлифты в Механизм устанавливаются только штоком ВНИЗ!

Установить шайбы и затянуть их гайками. Проушины газлифтов должны иметь зазоры 1-2мм. с двух сторон - между шайбой с одной стороны, и торцом кронштейна механизма с другой. В процессе работы газлифт должен иметь возможность вращаться в проушинах!





17

**Опустить кровать ножками на пол.
Газлифты под весом нагрузки сожмутся, и
хомуты свободно снимутся с проушин сами.**
Наклеить фетровые накладки (35) в
указанных местах. Уложить ортопедичекое
основание (50) на основание кровани.
Закрепить матрас и постельное бельё на
кровати ремнями. Поднять кровать в
положение "шкаф".



18

Закрепить 2 ремня (27) внутри короба
кровати при помоши скоб (47) и
саморезов (37). Ремни (27) предназна-
чены для фиксации матраса с постель-
ным бельем на спальном основании
для последующего перемещения
кровати в вертикальное положение и
обратно.



Все видимые части крепежа
закрываются заглушками.